

# Onveilige situaties met foto op het prikbord

Ad Tissink


CB 3 nov. 2010

**Den Haag** - Om de veiligheid op de bouwplaats te garanderen heeft de directie van JuBi een eigen veiligheidsinspecteur ingehuurd. Tweemaal per week legt die de vinger op de zere plek.

**B**ij de entree van de bouwkeet aan de voet van de JuBi-torens hangen twee prikborden. Een met een felrode rand, de ander met een groene. Twee keer per week prikt Koos van de Togt van Aboma er nieuwe foto's op. Foto's van onveilige situaties die hij op zijn inspectieronde aantreft, maar ook van situaties waar zijn eerdere aanwijzingen correct zijn verwerkt. "Want, je moet als veiligheidsinspecteur niet alleen maar met het vermanende vingertje zwaaien, je moet ze af en toe ook een aai over de bol geven." Van de Togt loopt zijn rondes op verzoek van de aannemingscombinatie. Strikt genomen zijn de uitvoerders verantwoordelijk voor de veiligheid, maar zij hebben op de complexe bouwplaats in het centrum van Den Haag dermate veel aan hun hoofd, dat het er maar al te gauw bij inschiet. Als Van de Togt een onveilige situatie ziet spreekt hij de uitvoerder erop aan.

## Observeren

Anoniem rondlopen is er voor de Aboma-inspecteur na meer dan een half jaar van inspectierondes niet meer bij. De bouwvakkers herkennen hem zodra hij de vloer betreedt. Soms passen ze dan onmiddellijk hun gedrag aan. Gelukkig staan de twee torens in aanbouw dicht bij elkaar en kan hij vanuit toren A ongezien de werkzaamheden bij toren C observeren en andersom. Als hij iets ziet dat niet helemaal in de haak is maakt hij een foto. Een valnet, waar een gat in zit, een doorvalbeveiliging waar een stukje van ontbreekt, een ladder met een knik in een van de twee stijlen... hij legt ze allemaal vast op de gevoelige plaat. Steevast zijn het situaties die kwalificatie 'geel' meekrijgen in het dagrapport van Van de Togt. Een punt van aan-



Het complex met de torens van Justitie en Binnenlandse Zaken dat in Den Haag verrijst, is na voltooiing het grootste rijksgebouw in Nederland. Cobouw volgt de werkzaamheden op de voet.

dacht. 'Oranje' is al een stuk serieuzer en onderwerpen met de kwalificatie 'rood' vergen direct actie. Dan vraagt Van de Togt de uitvoerder om het werk stil te leggen, of grijpt zelf in. Tijdens zijn ronde op deze dinsdagmiddag stuit hij een paar maal op bouwvakkers die zonder veiligheidsbril of oordoppen wapeningsstaal staan door te slijpen. Onder een zaagtafel in een van de kernen ligt te veel afvalhout. Collega's die daar niet op bedacht zijn zouden er zomaar over kunnen struikelen. Het meest stoort de inspecteur zich nog aan bouwvakkers die de hijshaak voor de binnenspouwbladen losmaken vanaf een ladder. Als hij daarbij een ongelukkige beweging maakt zou hij in theorie door de raamsparing 40 meter naar beneden kunnen vallen. De afspraak was dat dat vanaf een rolsteiger zou gebeuren, maar die is even gekaapt door een collega die stekkenbakken staat open te hakken. Het voorval levert een oranje kwalificatie op in het dagrapport en een foto op het roodomrande prikbord bij de ingang. De man bij de ladder staat niet herkenbaar afgebeeld, want dat werkt alleen maar averechts. Van de Togt: "De prikborden moeten geen schandpaal worden. We vragen aandacht voor veiligheid, maar de sfeer moet wel prettig blijven."